



Machineseveiligheidskaarten

Scholengemeenschap Maarsbergen



Deel 3

In dit document vindt u de veiligheidskaarten van de Scholengemeenschap Maarsbergen. Het gebruik van deze veiligheidskaarten is beschreven op www.arbocatalogus-vo.nl in het schoolvoorbeeld 'risico-analyse machines en veiligheidskaarten'.

Inhoudsopgave

Veiligheidsmachinekaart polijstmachine	pag. 3
Veiligheidsmachinekaart puntlasapparaat 1	pag. 4
Veiligheidsmachinekaart puntlasapparaat 2	pag. 5
Veiligheidsmachinekaart puntlasapparaat 3	pag. 6
Veiligheidsmachinekaart puntlasapparaat 4	pag. 7
Veiligheidsmachinekaart vlakslijpmachine 1	pag. 8
Veiligheidsmachinekaart vlakslijpmachine 14	pag. 9
Veiligheidsmachinekaart zetbank 1	pag. 10
Veiligheidsmachinekaart zetbank 2	pag. 11
Veiligheidsmachinekaart zetbank 3	pag. 12
Veiligheidsmachinekaart zetbank 4	pag. 13
Veiligheidsmachinekaart zetbank 71	pag. 14
Veiligheidsmachinekaart zetbank 131	pag. 15



Veiligheidsinformatiekaart



Polijstmachine

Waarschuwingen:

- Gevaar voor wegvliegende delen



Gevaar voor bewegende delen

Aanwezige voorzieningen:



Veiligheidsbril



Werkkleding

Te nemen maatregelen:



Veiligheidsbril verplicht



Goed om het lichaam sluitende kleding verplicht, geen loshangend haar en geen sieraden



Veiligheidsinformatiekaart



Puntlasapparaat 1



Waarschuwingen:

- Gevaar voor UV-straling, infrarood straling en het afknellen van lichaamsdelen



Gevaar voor wegvliegende hete lasspetters en het aanraken van hete onderdelen door hoge temperaturen

Aanwezige voorzieningen:



Veiligheidshandschoenen



Werkkleding



Veiligheidsbril

Te nemen maatregelen:



Veiligheidshandschoenen bij het puntlassen verplicht



Goed om het lichaam sluitende kleding verplicht, geen loshangend haar, geen sieraden en geen korte mouwen



Veiligheidsbril bij het puntlassen verplicht

De ruimte rond het puntlasapparaat dient regelmatig schoongemaakt te worden!!!

Bij het lassen dient altijd de puntafzuiging te worden aangezet



Veiligheidsinformatiekaart



Puntlasapparaat 2



Waarschuwingen:

- Gevaar voor UV-straling, infrarood straling en het afknellen van lichaamsdelen



Gevaar voor wegvliegende hete lasspetters en het aanraken van hete onderdelen door hoge temperaturen

Aanwezige voorzieningen:



Veiligheidshandschoenen



Werkkleding



Veiligheidsbril

Te nemen maatregelen:



Veiligheidshandschoenen bij het puntlassen verplicht



Goed om het lichaam sluitende kleding verplicht, geen loshangend haar, geen sieraden en geen korte mouwen



Veiligheidsbril bij het puntlassen verplicht

De ruimte rond het puntlasapparaat dient regelmatig schoongemaakt te worden!!!

Bij het lassen dient altijd de puntafzuiging te worden aangezet



Veiligheidsinformatiekaart



Puntlasapparaat 3



Waarschuwingen:

- Gevaar voor UV-straling, infrarood straling en het afknellen van lichaamsdelen



Gevaar voor wegvliegende hete lasspetters en het aanraken van hete onderdelen door hoge temperaturen

Aanwezige voorzieningen:



Veiligheidshandschoenen



Werkkleding



Veiligheidsbril

Te nemen maatregelen:



Veiligheidshandschoenen bij het puntlassen verplicht



Goed om het lichaam sluitende kleding verplicht, geen loshangend haar, geen sieraden en geen korte mouwen



Veiligheidsbril bij het puntlassen verplicht

De ruimte rond het puntlasapparaat dient regelmatig schoongemaakt te worden!!!

Bij het lassen dient altijd de puntafzuiging te worden aangezet



Veiligheidsinformatiekaart



Puntlasapparaat 4



Waarschuwingen:

- Gevaar voor UV-straling, infrarood straling en het afknellen van lichaamsdelen



Gevaar voor wegvliegende hete lasspetters en het aanraken van hete onderdelen door hoge temperaturen

Aanwezige voorzieningen:



Veiligheidshandschoenen



Werkkleding



Veiligheidsbril

Te nemen maatregelen:



Veiligheidshandschoenen bij het puntlassen verplicht



Goed om het lichaam sluitende kleding verplicht, geen loshangend haar, geen sieraden en geen korte mouwen



Veiligheidsbril bij het puntlassen verplicht

De ruimte rond het puntlasapparaat dient regelmatig schoongemaakt te worden!!!

Bij het lassen dient altijd de puntafzuiging te worden aangezet



Veiligheidsinformatiekaart



Vlakslijpmachine 1



Waarschuwingen:

- Gevaar voor wegvliegende delen



Gevaar voor draaiende delen



Gevaar voor letsel aan hand

Aanwezige voorzieningen:



Veiligheidsbril



Werkkleding

Te nemen maatregelen:



Veiligheidsbril verplicht



Goed om het lichaam sluitende kleding verplicht,
geen loshangend haar en geen sieraden

Het afval dient altijd bij een stilstaande machine te worden weggehaald!!!



Veiligheidsinformatiekaart



Vlakslijpmachine 14



Waarschuwingen:

- Gevaar voor wegvliegende delen



Gevaar voor draaiende delen



Gevaar voor letsel aan hand

Aanwezige voorzieningen:



Veiligheidsbril



Werkkleding

Te nemen maatregelen:



Veiligheidsbril verplicht



Goed om het lichaam sluitende kleding verplicht,
geen loshangend haar en geen sieraden

Het afval dient altijd bij een stilstande machine te worden weggehaald!!!



Veiligheidsinformatiekaart



Zetbank 1



Waarschuwingen:

- Gevaar voor wegvliegende delen na het lossen van de klemrichting



Gevaar voor letsel aan hand



Gevaar voor het pletten van vingers

Aanwezige voorzieningen:



Werkkleding

Te nemen maatregelen:



Goed om het lichaam sluitende kleding verplicht, geen loshangend haar en geen sieraden

- Het werkstuk dient altijd bij een stilstaande zetbank te worden weggehaald



Veiligheidsinformatiekaart



Zetbank 2



Waarschuwingen:

- Gevaar voor wegvliegende delen na het lossen van de klemrichting



Gevaar voor letsel aan hand



Gevaar voor het pletten van vingers

Aanwezige voorzieningen:



Werkkleding

Te nemen maatregelen:



Goed om het lichaam sluitende kleding verplicht, geen loshangend haar en geen sieraden

- Het werkstuk dient altijd bij een stilstaande zetbank te worden weggehaald



Veiligheidsinformatiekaart



Zetbank 3



Waarschuwingen:

- Gevaar voor wegvliegende delen na het lossen van de klemrichting



Gevaar voor letsel aan hand



Gevaar voor het pletten van vingers

Aanwezige voorzieningen:



Werkkleding

Te nemen maatregelen:



Goed om het lichaam sluitende kleding verplicht, geen loshangend haar en geen sieraden

- Het werkstuk dient altijd bij een stilstaande zetbank te worden weggehaald



Veiligheidsinformatiekaart



Zetbank 4



Waarschuwingen:

- Gevaar voor wegvliegende delen na het lossen van de klemrichting



Gevaar voor letsel aan hand



Gevaar voor het pletten van vingers

Aanwezige voorzieningen:



Werkkleding

Te nemen maatregelen:



Goed om het lichaam sluitende kleding verplicht, geen loshangend haar en geen sieraden

- Het werkstuk dient altijd bij een stilstaande zetbank te worden weggehaald



Veiligheidsinformatiekaart



Zetbank 71



Waarschuwingen:

- Gevaar voor wegvliegende delen na het lossen van de klemrichting



Gevaar voor letsel aan hand



Gevaar voor het pletten van vingers

Aanwezige voorzieningen:



Werkkleding

Te nemen maatregelen:



Goed om het lichaam sluitende kleding verplicht, geen loshangend haar en geen sieraden

- Het werkstuk dient altijd bij een stilstaande zetbank te worden weggehaald



Veiligheidsinformatiekaart



Zetbank 131



Waarschuwingen:

- Gevaar voor wegvliegende delen na het lossen van de klemrichting



Gevaar voor letsel aan hand



Gevaar voor het pletten van vingers

Aanwezige voorzieningen:



Werkkleding

Te nemen maatregelen:



Goed om het lichaam sluitende kleding verplicht, geen loshangend haar en geen sieraden

- Het werkstuk dient altijd bij een stilstaande zetbank te worden weggehaald